

シリコンラバー 撥水

ワイパーを動かすだけで、
水を弾く！

撥水ガラスコート未施工車に「DJシリコンラバー撥水」を装着しワイパーを動かすと…。

※約5～15分ほどのワイパーの乾拭きが必要です。

Before



After



驚きの水弾き！

ラバーのシリコンオイルが被膜を形成

摩擦を低減しスムーズな動きを実現するグラファイトにシリコンを最適に配合しました。ラバー内に含まれたシリコンオイルがガラス面に移行。撥水被膜を均一に形成し水を弾きます。



払拭性と耐久性を高いレベルで実現

独自の断面形状と材料配合の組み合わせにより、高い払拭性と耐久性を実現しました。視界確保のキモとなるラバー先端が鋭いエッジになっておりクリアな視界を作っています。



DJシリコンラバー撥水 適合表

税込み価格

車種名	年式	運転席側		助手席側		左右セット価格
アクア10系	11.12-	V98KD-W652	¥1,903	V98KD-W352	¥1,738	¥3,641
プリウス30系	09.05-15.11	V98KD-W652	¥1,903	V98KD-W402	¥1,793	¥3,641
プリウス50系	17.11-	V98KD-W702	¥1,903	V98KD-W402	¥1,793	¥3,641
ヤリス	20.02-	V98KD-W602	¥1,848	V98KD-W402	¥1,793	¥3,641
ヤリスクロス	20.08-	V98KD-W602	¥1,848	V98KD-W402	¥1,793	¥3,641
シエンタ	18.09-	V98KD-W652	¥1,903	V98KD-W352	¥1,738	¥3,641
カムリ	17.07-	V98KD-W652	¥1,903	V98KD-W502	¥1,793	¥3,696
CH-R	18.05-	V98KD-W652	¥1,903	V98KD-W402	¥1,793	¥3,641
ハリアー60系	17.09-	V98KD-W652	¥1,903	V98KD-W402	¥1,793	¥3,641
ハリアー80系	00.00-	V98KD-W652	¥1,903	V98KD-W402	¥1,793	¥3,641
VOXY・エスクァイア	14.10-	V98KD-W702	¥1,903	V98KD-W352	¥1,738	¥3,641
アルファード20系	08.05-	V98KD-W752	¥1,958	V98KD-W352	¥1,738	¥3,696
アルファード30系	18.01-	V98KD-W752	¥1,958	V98KD-W352	¥1,738	¥3,696

※表示金額には消費税が含まれております。※取付工賃は別途必要となります。※詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

撥水ガラスコートとの併用はお控えください。

ワイパー基礎知識

こんな症状が出ている時は
ワイパーラバー交換を
オススメします



ワイパーラバー交換時期の目安

1年に1回

※上記の目安はグラファイトワイパーラバー、シリコンラバーを指すワイパーラバー全体の一般的な交換目安です。